



E

Instrucciones de uso de SUPER FILM:

SUPER FILM es una lámina soluble al calor con la cual se puede bordar tanto en tejidos extremadamente finos y elásticos como en tejidos normales de algodón. SUPER FILM es asimismo especialmente adecuado para el bordado de emblemas y logotipos sin tejido. **Bordado de emblemas y logotipos:** corte del rollo la longitud deseada de SUPER FILM y ténsela en un bastidor de bordado (Ilustración 1). Dependiendo de la estructura del bordado, emplee varias capas de la lámina. En el caso de una sola capa, el lado liso debe encontrarse colocado arriba. En el caso de dos capas, coloque los lados ásperos el uno sobre el otro; en el caso de 3 capas, coloque el lado áspero sobre el lado liso de la capa dos. Seguidamente, borde el emblema / logotipo deseado (Ilustración 2). Una vez concluido el bordado, extraiga el emblema / logotipo de SUPER FILM. Funda los restos de la lámina con la plancha o con una prensa de calor (Ilustración 3). Al planchar, no deje la plancha en la misma posición, sino realice movimientos circulares sobre el bordado. Temperatura de planchado de dos puntos, en caso necesario, eleve con cuidado a tres puntos. Con una prensa de calor, deje el bordado en la prensa durante aprox. 10 – 20 segundos a una temperatura de aprox. 120° C. **Bordado de tejidos finos y elásticos:** corte del rollo la longitud deseada de SUPER FILM y colóquela debajo del tejido que va a bordar. Tense cuidadosamente los dos juntos en el bastidor de bordado. Una vez concluido el bordado, arranque cuidadosamente los restos de lámina que se encuentre en el exterior del bordado o recórtelos muy pegados al borde. Funda como se describe anteriormente posibles restos. **Indicación:** conserve SUPER FILM siempre en el tubo cerrado. De este modo, protegerá su lámina de bordado de la suciedad y la humedad.